

STRADA SP7	Settore Strade e Sicurezza
LAVORO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE COLPITI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI SETTEMBRE 2024, LUNGO LA SP 7, COMUNE DI MONTERENZIO.


ELABORATO	PROGETTO DI SOMMA URGENZA
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO

PROGETTAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	
ING. GIANLUCA CALZINI	
Via Carlo Jassi 38 40088 San Lazzaro di Savena	


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ING. LUCA MOLICA FRANCO
B	SCALA
A	Varie
OTTOBRE 2024	EMISSIONE
MODIFICA	Varie
	TAV/ELAB. N.
	<b>E01</b>

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. NON NE È CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE. OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO È ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO.

INTERVENTO "BISANO 5"  
ANTE INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 5"  
POST INTERVENTO




INTERVENTO "BISANO 4"  
ANTE INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 4"  
POST INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 1"  
ANTE INTERVENTO




INTERVENTO "BISANO 1"  
POST INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 2"  
ANTE INTERVENTO




INTERVENTO "BISANO 2"  
POST INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 6"  
ANTE INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 6"  
POST INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 3"  
ANTE INTERVENTO



INTERVENTO "BISANO 3"  
POST INTERVENTO

